

Recommandation Autoinspect24




 **Recommandé****1 · DONNÉES DU VÉHICULE ET DU CLIENT**

Client	Jean-Pierre Müller
Marque / Modèle	Volkswagen Golf · 1.6 TDI Comfortline
VIN / Châssis	WVWZZZ1JZ3W386752
Kilométrage	87500 km
Date d'inspection	10/04/2026
Localité / Canton	Lausanne, VD

**2 · DOCUMENTATION (SUISSE)**

MFK — Dernier / Valide jusqu'au	03/2024 / 03/2026
Carnet d'entretien	Oui — complet
Factures disponibles	Oui
Nombre de propriétaires	1
Modifications non homologuées	Non — sans modifications






**OBSERVATIONS** : Historique complet, tous les tampons présents.**3 · EXTÉRIEUR**

Carrosserie (chocs / rayures)	 OK
Peinture / zones repeintes	 Attention
Alignement des panneaux	 OK

Rouille / corrosion	 OK
Vitres et phares	 OK
Pneus (mm et usure)	 Attention
Jantes	 OK
Dessous visible (si accessible)	 OK

**OBSERVATIONS** : Retouche peinture visible aile arrière gauche. Pneus arrière à la limite (~2mm).

#### 4 · STRUCTURE

Indices d'accident structurel	 OK
Longerons / soudures	 OK
Montants / tours d'amortisseur	 OK
Coffre (plancher et côtés)	 OK
Supports frontaux	 OK

#### 5 · INTÉRIEUR

Usure cohérente avec le km	 OK
Climatisation (AC / chauffage)	 OK
Multimédia / écran / son	 OK
Lève-vitres / verrouillage central	 OK
Éclairage / témoins tableau de bord	 Attention
Sellerie / humidité / odeurs	 OK

#### 6 · MÉCANIQUE ET DIAGNOSTIC

Démarrage à froid	 OK
Ralenti	 OK
Bruits anormaux (moteur / chaîne / distribution)	 OK
Fuites (huile / liquide refroidissement / autres)	 OK

État courroies / durites visibles	● Attention
Batterie (si mesurée)	● OK
Freins (visuel)	● OK
Suspension (visuel / bruits)	● OK
Direction assistée	● OK

**Diagnostic OBD :** ● Sans codes

**OBSERVATIONS :** Courroie aux. avec légère usure. Remplacement recommandé au prochain service.

## 7 · ESSAI ROUTIER

Boîte de vitesses / embrayage	● OK
Accélération et réponse	● OK
Vibrations	● OK
Direction (alignement / tiraillements)	● OK
Freinage	● OK
Bruits en roulant	● OK

## 8 · PHOTOS DU VÉHICULE



## 9 · RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Recommandation finale

● **Recommandé**

## Évaluation globale par domaine :

Extérieur	● Attention
Structure	● OK
Intérieur	● OK
Mécanique et diagnostic	● OK
Essai routier	● OK

### Conclusion professionnelle :

Véhicule en bon état général, cohérent avec le kilométrage déclaré.

Retouche peinture détectée sur l'aile arrière gauche sans atteinte structurelle.

Pneus arrière à remplacer dans les prochains mois.

Nous recommandons de négocier les ~CHF 550 de coûts d'entretien à venir.

### Coûts estimés (CHF) :

Réparations immédiates (sécurité / MFK)	0 CHF
Réparations à court terme (0–6 mois)	200 CHF
Entretien prochain (service / consommables)	350 CHF
<b>TOTAL ESTIMÉ</b>	<b>550 CHF</b>

<p>Inspecteur</p> <p><b>Rui Dias · Autoinspect24</b></p> <p>Tel. +41 79 000 00 00</p> <p>rui@autoinspect24.ch</p>	<p>Généré le : 11/04/2026 19:10</p> <p>autoinspect24.ch</p>
---	---