

● NICHT EMPFOHLEN

Lexus RX 400h

196,808 km FIN / Fahrgestell: DEMO-XXXXXX-0000

KUNDE

Client

INSPEKTION

Inspektionsdatum: **06.05.2026**

Ort: **Fribourg, FR**

DEMO-2026-001

BEWERTUNG NACH BEREICHEN



Exterieur



Struktur



Interieur



Mechanik



Fahrtest

GESCHÄTZTE KOSTEN

Sofortige Reparaturen	CHF 5,500
Kurzfristig (3–6 Monate)	CHF 1,700
Nächste Wartung	CHF 620
Geschätzter Gesamtbetrag	CHF 7,820

FAZIT

Motor und Hybridisierung funktionieren auf den ersten Blick gut. Die Lenkung hat ein Problem, wahrscheinlich die Zahnstange. Verschiedene Innenausstattungssysteme funktionieren nicht: Fensterheber Beifahrerseite und hinten, hintere Sicherheitsgurte. Die hinteren Parksensoren funktionieren nicht, die Kamera hingegen schon. Das grösste Problem ist der Rost am Unterboden – es wird sehr schwierig sein, die MFK zu bestehen, die bereits abgelaufen ist. Aufgrund des Zustands des Unterbodens empfehle ich das Fahrzeug nicht.

Exterieur

MERKMAL	ZUSTAND	BEMERKUNGEN
Karosserie	⚠ Achtung	
Lackierung / Ausbesserungen	✓ OK	
Spaltmaße / Ausrichtung	⚠ Achtung	
Oxidation / Rost	⚠ Achtung	
Scheiben und Scheinwerfer	✓ OK	
Reifen	⚠ Achtung	
Felgen	⚠ Achtung	
Unterboden	✖ Problem	

Mehrere Kratzer sichtbar. Linker Vorderkotflügel verzogen/verschoben. Tankdeckel verzogen. Felgen mit Kratzern. Sichtbare Rostspuren an der Unterseite.

Struktur

MERKMAL	ZUSTAND	BEMERKUNGEN
Strukturelle Unfallspuren	✓ OK	
Längsträger / Schweißnähte	⚠ Achtung	
Pfeiler / Federtürme	⚠ Achtung	
Kofferraum	✓ OK	
Vordere Träger	⚠ Achtung	

Keine Unfallspuren vorhanden. Strukturelemente mit fortgeschrittenem Rostbefall.

Interieur

MERKMAL	ZUSTAND	BEMERKUNGEN
Verschleiß/km-Stand kohärent	✓ OK	
Klimaanlage	✓ OK	
Multimedia	✓ OK	
Fenster / Zentralverriegelung	✗ Problem	
Kontrollleuchten / Beleuchtung	✓ OK	
Polster / Feuchtigkeit / Gerüche	✓ OK	

Innenraum stark gebraucht, jedoch alters- und kilometerstandsgerecht. Fensterheber Beifahrerseite und hinten funktionieren nicht. Hintere Sicherheitsgurte funktionieren nicht.

Mechanik

MERKMAL	ZUSTAND	BEMERKUNGEN
Kaltstart	✓ OK	
Leerlauf	✓ OK	
Abnormale Geräusche	✓ OK	
Undichtigkeiten	✓ OK	
Riemen / Schläuche	✓ OK	
Batterie	✗ Problem	
OBD-Diagnose	✓ OK	
Bremsen	⚠ Achtung	
Fahrwerk	⚠ Achtung	
Servolenkung	⚠ Achtung	

Motorölstand auf Minimum, jedoch keine Undichtigkeiten festgestellt. Servolenkung erfordert erhöhten Kraftaufwand — Kontrolle erforderlich.

Fahrttest

MERKMAL	ZUSTAND	BEMERKUNGEN
Getriebe / Kupplung	✓ OK	
Beschleunigung	✓ OK	
Vibrationen	✓ OK	
Lenkung	⚠ Achtung	
Bremsverhalten	✓ OK	
Fahrgeräusche	✓ OK	

Servolenkung erfordert erhöhten Kraftaufwand — Kontrolle erforderlich.

DOKUMENTATION	
MFK-Datum 05/2024	MFK gültig bis Abgelaufen
Serviceheft Nicht verfügbar	Rechnungen Nein
Anz. Vorbesitzer —	Änderungen Keine Änderungen

ERKLÄRUNG DES INSPEKTORS

Diese Inspektion ist eine visuelle und funktionale, zerstörungsfreie Bewertung. Sie ersetzt keine offizielle Diagnose. Der Inspektor haftet nicht für versteckte oder bei der Inspektion nicht sichtbare Mängel.

INSPEKTOR

Autoinspect24
contact@autoinspect24.ch
autoinspect24.ch

Erstellt am 01.06.2026

UNTERSCHRIFT KUNDE

Client