

● **NON RECOMMANDÉ**

# Lexus RX 400h

196,808 km VIN / Châssis: DEMO-XXXXXX-0000

## CLIENT

Client

## INSPECTION

Date inspection: **06.05.2026**

Lieu: **Fribourg, FR**

DEMO-2026-001

## ÉVALUATION PAR DOMAINE



Extérieur



Structure



Intérieur



Mécanique



Essai dynamique

## COÛTS ESTIMÉS

■ Réparations immédiates	CHF 5,500
■ Court terme (3-6 mois)	CHF 1,700
■ Entretien prochain	CHF 620
<b>Total estimé</b>	<b>CHF 7,820</b>

## CONCLUSION

Le moteur et la motorisation hybride semblent fonctionner au premier regard. La direction présente un problème, probablement la crémaillère. Plusieurs systèmes intérieurs ne fonctionnent pas : lève-vitres côté passager et arrière, ceintures de sécurité arrière. Les capteurs de stationnement arrière sont hors service, la caméra fonctionne. Le problème principal est la rouille sous le plancher — il sera très difficile de passer le contrôle MFK déjà expiré. En raison de l'état du soubassement, je ne recommande pas ce véhicule.

## Extérieur

ÉLÉMENT	ÉTAT	OBSERVATIONS
Carrosserie	⚠ Attention	
Peinture / reprises	✓ OK	
Alignement panneaux	⚠ Attention	
Oxydation / rouille	⚠ Attention	
Vitres et phares	✓ OK	
Pneus	⚠ Attention	
Jantes	⚠ Attention	
Dessous de caisse	✗ Problème	

Plusieurs rayures visibles. Aile avant gauche tordue/décalée. Trappe du réservoir déformée. Jantes rayées. Traces de rouille visibles sous le véhicule.

## Structure

ÉLÉMENT	ÉTAT	OBSERVATIONS
Indices accid. structurel	✓ OK	
Longerons / soudures	⚠ Attention	
Piliers / tourelles	⚠ Attention	
Coffre	✓ OK	
Supports avant	⚠ Attention	

Aucune trace d'accident structurel. Éléments structurels présentant une rouille avancée.

## Intérieur

ÉLÉMENT	ÉTAT	OBSERVATIONS
Usure cohérente km	✓ OK	
Climatisation	✓ OK	
Multimédia	✓ OK	
Vitres / verrouillage	✗ Problème	
Témoins / éclairage	✓ OK	
Sellerie / humidité / odeurs	✓ OK	

Intérieur très usé mais cohérent avec l'âge et le kilométrage. Lève-vitre côté passager et arrière défectueux. Ceintures de sécurité arrière non fonctionnelles.

## Mécanique

ÉLÉMENT	ÉTAT	OBSERVATIONS
Démarrage à froid	✓ OK	
Ralenti	✓ OK	
Bruits anormaux	✓ OK	
Fuites	✓ OK	
Courroies / durites	✓ OK	
Batterie	✗ Problème	
Diagnostic OBD	✓ OK	
Freins	⚠ Attention	
Suspension	⚠ Attention	
Direction assistée	⚠ Attention	

Niveau d'huile moteur au minimum, sans fuite détectée. Direction assistée demande un effort accru — contrôle recommandé.

## Essai dynamique

ÉLÉMENT	ÉTAT	OBSERVATIONS
Boîte / embrayage	✓ OK	
Accélération	✓ OK	
Vibrations	✓ OK	
Direction	⚠ Attention	
Freinage	✓ OK	
Bruits en route	✓ OK	

Direction assistée demande un effort accru — contrôle recommandé.

## DOCUMENTATION

Contrôle MFK  
**05/2024**

MFK valable jusqu'au  
**Expiré**

Carnet d'entretien  
**Non disponible**

Factures  
**Non**

Nb. propriétaires  
**—**

Modifications  
**Aucune modification**

## DÉCLARATION DE L'INSPECTEUR

Cette inspection est une évaluation visuelle et fonctionnelle non destructive. Elle ne remplace pas un diagnostic officiel. L'inspecteur ne peut être tenu responsable de défauts cachés ou non visibles lors de l'inspection.

## INSPECTEUR

**Autoinspect24**

contact@autoinspect24.ch  
autoinspect24.ch

Généré le 01.06.2026

## SIGNATURE CLIENT

Client