

## Empfehlung Autoinspect24

● **Empfohlen**

## 1 · FAHRZEUG- UND KUNDENDATEN

Kunde	Jean-Pierre Müller
Marke / Modell	Volkswagen Golf · 1.6 TDI Comfortline
FIN / Fahrgestell	WVWZZZ1JZ3W386752
Kilometerstand	87'500 km
Inspektionsdatum	10/04/2026
Ort / Kanton	Lausanne, VD

## 2 · DOKUMENTATION (SCHWEIZ)

MFK — Letzte / Gültig bis	03/2024 / 03/2026
Serviceheft	Ja — vollständig
Rechnungen vorhanden	Ja
Anzahl Vorbesitzer	1
Nicht zugelassene Änderungen	Nein — keine Änderungen

**BEMERKUNGEN:** Vollständige Historie, alle Stempel vorhanden.

## 3 · EXTERIEUR

Karosserie (Dellen / Kratzer)	● OK
Lackierung / neu lackierte Bereiche	● Achtung
Spaltmasse der Karosserieteile	● OK
Rost / Korrosion	● OK
Scheiben und Scheinwerfer	● OK
Reifen (mm und Abnutzung)	● Achtung
Felgen	● OK
Unterboden sichtbar (falls zugänglich)	● OK

**BEMERKUNGEN:** Nachlackierung am hinteren linken Kotflügel sichtbar. Hinterreifen an der Grenze (~2mm).

## 4 · STRUKTUR

Hinweise auf strukturellen Unfallschaden	● OK
Längsträger / Schweissnähte	● OK
Säulen / Federbeinaufnahmen	● OK
Kofferraum (Boden und Seiten)	● OK
Frontträger	● OK

## 5 - INTERIEUR

Abnutzung entsprechend dem Kilometerstand	● OK
Klimaanlage (AC / Heizung)	● OK
Multimedia / Bildschirm / Ton	● OK
Fensterheber / Zentralverriegelung	● OK
Beleuchtung / Kontrollleuchten Armaturenbrett	● Achtung
Polsterung / Feuchtigkeit / Gerüche	● OK

## 6 - MECHANIK UND DIAGNOSE

Kaltstart	● OK
Leerlauf	● OK
Abnormale Geräusche (Motor / Kette / Steuerung)	● OK
Leckagen (Öl / Kühlmittel / andere)	● OK
Zustand Riemen / sichtbare Schläuche	● Achtung
Batterie (falls gemessen)	● OK
Bremsen (visuell)	● OK
Federung (visuell / Geräusche)	● OK
Servolenkung	● OK

**OBD-Diagnose:** ● Keine Fehlercodes

**BEMERKUNGEN:** Hilfsriemen mit leichtem Verschleiss. Ersatz beim nächsten Service empfohlen.

## 7 - FAHRTEST

Getriebe / Kupplung	● OK
Beschleunigung und Reaktion	● OK
Vibrationen	● OK
Lenkung (Ausrichtung / Ziehen)	● OK
Bremsen	● OK
Fahrgeräusche	● OK

## 8 · FAHRZEUGFOTOS






[Fotos sind im Originalbericht verfügbar]

## 9 · ZUSAMMENFASSUNG

### Abschliessende Empfehlung

 **Empfohlen**

#### Gesamtbewertung nach Bereich:

Exterieur	 <b>Achtung</b>
Struktur	 <b>OK</b>
Interieur	 <b>OK</b>
Mechanik und Diagnose	 <b>OK</b>
Fahrttest	 <b>OK</b>

#### Professionelles Fazit:

Fahrzeug in gutem Allgemeinzustand, entsprechend dem angegebenen Kilometerstand.

Nachlackierung am hinteren linken Kotflügel festgestellt, ohne strukturellen Schaden.

Hinterreifen sollten in den nächsten Monaten ersetzt werden.

Wir empfehlen, die ~CHF 550 anstehenden Unterhaltskosten zu verhandeln.

#### Geschätzte Kosten (CHF):

Sofortreparaturen (Sicherheit / MFK)	<b>0 CHF</b>
Kurzfristige Reparaturen (0–6 Monate)	<b>200 CHF</b>
Nächster Service (Wartung / Verbrauchsmaterial)	<b>350 CHF</b>

**GESCHÄTZTE GESAMTKOSTEN**

**550 CHF**

Inspektor

**Rui Dias - Autoinspect24**

Tel. +41 79 000 00 00

rui@autoinspect24.ch

Erstellt am: 11/04/2026 19:10

autoinspect24.ch